




Варианты установки деталей на плате ADF.




1. ADF с питанием от 12 вольт без наворотов.




2. ADF с питанием от 12 вольт и возможностью подключения к компьютеру через COM-порт(запаивается MAX232 с обвязкой+ DB-9).



3. ADF с питанием от USB -порта и возможностью подключения к компьютеру через COM-порт(запаивается MAX232 с обвязкой+ DB-9).



4. ADF с питанием от USB -порта без наворотов.



5. ADF с питанием от USB -порта и возможностью подключения к компьютеру через USB - (виртуальный COM-порт, запаивается мост CP2102 с обвязкой + устанавливаются драйвера) - этот вариант для особо продвинутых.

В каждом варианте детали, отмеченные «X», не устанавливаются.